

ОТЧЁТ ИСПОЛНЕНИЯ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПО АКТУ № 7/66
ПРОВЕРКИ ОТ 12.02.2020 г. МОБУ СОШ С, КАГА БЕЛОРЕЦКИМ
МЕЖРАЙОННЫМ ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

№ п/п Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения, требования которого(ых) нарушены

1. Предусмотренное в составе объекта Ф 4.1 лабораторное помещение, расположенное в кабинете физики на втором этаже, выделенное противопожарными преградами 2-го типа, не имеет заполнения проема с пределом огнестойкости не менее EI30. Фактически установлены деревянные двери – установлена металлическая противопожарная дверь.
2. В помещении расположенном напротив кабинета информатики на втором этаже школы расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м (фактически 0,2 м) - извещатели переставлены.
3. В кабинете английского языка расположенного на втором этаже школы дымовой пожарный извещатель установлен на расстоянии более 4,5 м от стены (фактически 4,8 м) - извещатель переставлен..
4. Тамбур запасного выхода левого крыла не оборудован пожарным извещателем - извещатель установлен.
5. В кабинете для обучающихся 2-4 классов расположенном на первом этаже школы расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м (фактически 0,3 м) - извещатель переставлен.
6. В кабинете для обучающихся 3 классов расположенном на первом этаже школы расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м (фактически 0,3 м) – извещатель переставлен.
7. В кабинете для обучающихся 1 классов расположенном на первом этаже школы расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м (фактически 0,3 м) - извещатель установлен.
8. Тамбур запасного выхода, расположенный рядом с овощехранилищем в пищеблоке, не оборудован пожарным извещателем- извещатель установлен.
9. Части здания разного функционального назначения Ф 4.1 (здание общеобразовательной организации) и Ф 3.2 (пищеблок) выделенный

противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости. Заполнение проема в противопожарной преграде между помещениями школы и пищеблоком не обеспечивает предел огнестойкости не менее EI30. Фактически установлена дверь из ПВХ. Документы, сертификаты, подтверждающие требуемый предел огнестойкости не представлены - противопожарная дверь установлена.

10. Книгохранилище библиотеки, выделенное противопожарными преградами не ниже 1-го типа, не имеет заполнения проема с пределом огнестойкости не менее EI30. Фактически установлена деревянная дверь. Документы, сертификаты, подтверждающие требуемый предел огнестойкости не представлены - противопожарная дверь установлена

11. Предусмотренный в составе объекта Ф 4.1 кабинет трудового обучения, выделенный противопожарными преградами 2-го типа, не имеет заполнения проема с пределом огнестойкости не менее EI30. Фактически установлены деревянные двери. Документы, сертификаты, подтверждающие требуемый предел огнестойкости не представлены - противопожарная дверь установлена.

12. На объекте защиты допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника - светильники установлены.

13. Планы эвакуации людей при пожаре в здании школы не соответствуют требованиям ГОСТа, т.е. выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветки) от аварийного источника электроснабжение или с применением фотолюминесцентных материалов - планы эвакуации изготовлены в соответствии с требованиями.

14. Дошкольная группа МОБУ СОШ с. Кара МР Белоречский район РБ переведена в основное здание школы. Пункты 14, 15 предписания по зданию выполнены. Пункты 16,17, 18 - дети в здании не занимают.

Директор МОБУ СОШ с. Кара

01.04. 2020



Андреева А. М.